

Asist®

DRILL PRESS 550W



AE1S55

CZ – STOJANOVÁ VRÁTČKA 550W

- Návod k obsluze

4 - 9

SK – STOJANOVÁ VRÁTČKA 550W

- Návod na použitie

10 - 15

H – ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP 550W

- Kezelési utasítás

16 - 21

SYMBOLS

Náradí je určeno pouze pro domácí - hobby použití.
Náradie je určené iba pre domáce - hobby použitie.
A szerszám célja az otthoni - hobby használatra.



Před prvním použitím si pročtěte návod k obsluze
Pred prvím použitím si prečítajte návod na použitie
Beüzemelés előtt olvassa el a használati utasítást



Nebezpečí
Nebezpečie
Figyelmeztetés



Používejte ochranu sluchu
Používajte ochranu sluchu
Használjon fülvédőt



Používejte ochranu zraku
Používajte ochranu zraku
Használjon védőszemüveget



Používejte ochrannou dýchací roušku
Používajte ochrannú dýchaciú rúžku
Használjon porvédő maszkot



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom
Áramütésveszély





Nebezpečí úrazu rukou
Nebezpečie úrazu ruk
Fennáll a kezek megsérülésének veszélye



Nepracujte v ochranných rukavicích
Nepracujte v rukaviciach
Ne dolgozzon kesztyűben



Neměňte převody během chodu stroje!
Nemente prevody počas chodu stroja!
Ne változtassa meg fogaskerekek működése alatt a gép!



CZ**AE1S55 - STOJANOVÁ VRTAČKA 550W****OBEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY*****Tyto bezpečnostní pokyny si pečlivě prostudujte, zapamatujte a uschovujte***

UPOZORNĚNÍ: Při používání elektrických strojů a elektrického nářadí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru. Výrazem „elektrické nářadí“ je ve všech níže uvedených pokynech myšleno jak elektrické nářadí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak nářadí napájené z baterií (bez napájecího kabelu).

Uchovávejte všechna varovaná a pokyny pro příští použití.

1. Pracovní prostředí

a) Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobré osvětlení. Nepořádek a trnava místa na pracovišti vybíjají příčinou úrazu. Uklidejte nářadí, které právě nepoužívaté.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, to znázorňuje v místech, kde se vyskytuje hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vzniká na komutátoru jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparu.

c) Při používání el. nářadí zamezte přístupu nepovolaných osob, zejména dětí, do pracovního prostoru! Budete-li vyuřování, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. nářadí bez dohledu. Zabratějte zvářitmu přístup k zařízení.

2. Elektrická bezpečnost

a) Vidlice napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídат síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. Kábel, které má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozvodky ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamotané napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je síťový kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým síťovým kabelem, který je možné získat v autorizovaném servisním středisku nebo u dovozu.

b) Vyuvarujte se dotyku s uzemněnými předměty, jak napi. potrubí, tělesa ústředního potoku, sporáky a chladírníky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.

c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Elektrického nářadí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické nářadí nikdy neumývajte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.

d) Nepoužívejte napájecí kabel k jinému účelu, než pro jaký je určen. Nikdy nenoste a netahujte elektrické nářadí za napájecí kabel. Nevytáhujejte vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Zabratějte mechanickému poškození elektrických kabelů ořízky nebo horkými předměty.

e) El. nářadí bylo vytvořeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. Vždy zkонтrolujte, že elektrické napájení odpovídá údajům uvedeném na typovém štítku nářadí.

f) Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel nebo vidlici, nebo spadlo na zem a je jakýmkoliv způsobem poškozené.

g) V případě používání prodlužovacích kabelů vždy zkonzultujte, že jeho technické parametry odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku nářadí. Je-li elektrické nářadí používáno venku, používajte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Při používání prodlužovacích bubnů je nutné je rozinovit, aby nedocházelo k přeťátku kabelu.

h) Je-li elektrické nářadí používáno ve vlyžích prostorech nebo venku, je povoleno jej používat pouze, pokud je zapojeno do el. obvodu s prudovým chráněním <math>\leq 30\text{ mA}. Použíl el. obvodu s chráněním /RCD/ snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

i) Ruční el. nářadí držíte výhodně za izolované plochy určené k uchopení, protože při provozu můžete dojít ke kontaktu rezacího či vrtacího příslušenství se skrytým vodičem nebo s napájecí šňůrou nářadí.

3. Bezpečnost osob

a) Při používání elektrického nářadí budete pozorně a ostražitě, venujte maximální pozornost činnosti, kterou právě prováděte. Soustředte se na práci. Nepracujte s elektrickým nářadem pokud jste unaveni, nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léku. I chvílková neopozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. nářadím nejezte, neplňte a nekutejte.

b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Používajte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky jako např. respirátory, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, povýrky hlavy nebo ochrana sluchu používané v souladu s podmínkami práce nedodají riziko poranění osob.

c) Vyuvarujte se neúmyslného zapnutí nářadí. Neperfáňejte nářadí, které je připojeno k elektrické sítě, s prstem na spínači nebo na spoji. Před připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že spínač nebo spojoví jsovi v poloze „vypnuto“. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidice nářadí do zásuvky se zapnutým spínačem může být příčinou vážných úrazů.

d) Před zapnutím nářadí odstraníte všechny sefizovací klíče a nástroje. Sefizovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.

e) Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy nepřečekujte vlastní silu. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni.

f) Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. Nestonec volné oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, ořety, rukavice nebo jiná částečka vašeho těla nedostaly do přílišné blízkosti rotujících nebo rozpolámených částí el.nářadí.

g) Připomejte zařízení k odsvářání prachu. Jestliže má nářadí možnost připojení zařízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby došlo

k jeho řádnému připojení a používání. Použití tétoho zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.

h) Pevně upněte obronek. Použijte truhlářskou svérku nebo svárkou pro upvenění dílu, který bude obrábet.

i) Nepoužívejte elektrické nářadí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léku nebo jiných omamných či návykových látek.

j) Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenos� a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostali pokyny s ohledem na použití zařízení od osoby zadovědne za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dozorem, aby je se ujistili, že si nehrájí se zařízením.

4. Používání elektrického nářadí a jeho údržba

a) El. nářadí vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým čistěním nebo údržbou, při každém přesunu, pro a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. nářadím, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozené.

b) Pokud začne nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci.

c) Elektrické nářadí nepřestěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečně, pokud jde bude provozovat v otáčkách, pro které bylo navrzeno. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. Správné nářadí bude lépe a bezpečnější vykonávat práci, pro kterou bylo zkonstruováno.

d) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím spínačem. Používání takového nářadí je nebezpečné. Vadné spínače musí být opraveny certifikovaným servisem.

e) Odpojte nářadí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete provádět jeho sefizování, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření zamezí nebezpečí hmotného spluštění.

f) Nepoužívané elektrické nářadí uložte a uschovujte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí v rukou nezkušených uživatelů může být nebezpečné. Elektrické nářadí skladujte na suchém a bezpečném místě.

g) Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolejte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytu nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho řádnou opravu. Mnoho úrazů je způsobeno špatně údržovaným elektrickým nářadím.

h) Rezácí nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí zranění a práce s nimi se snáze kontrolluje. Použijte jiných příslušenství než těch, která jsou uvedena v návodu k obsluze mohou způsobit poškození nářadí během počátku zpracování.

i) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s témito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelům, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečnému situaciom.

5. Používání akumulátorového nářadí

a) Před vložením akumulátoru se přesvědčte, že je vypinač v poloze „0-vypnuto“. Vložení akumulátoru do zapnutého nářadí může být příčinou nebezpečných situací.

b) K nabíjení akumulátoru používejte pouze nabíječky předepsané výrobcem. Použijte nabíječky po jiný typ akumulátoru může mit z následkem jeho poškození a vzniku požáru.

c) Používejte pouze akumulátorů určené pro dané nářadí. Použití jiných akumulátorů může být příčinou zranění nebo vzniku požáru.

d) Pokud není akumulátor používán, uchovávejte ho odděleně od kovových předmětů jako jsou svorky, kličky, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru s druhým. Zkratování akumulátoru může zapříčinit zranění, popáleniny nebo vznik požáru.

e) S akumulátoři zacházejte šetrně. Při nešetřeném zacházení může být příčinou zranění nebo vzniku požáru. Akumulátor se nekontaktovejte s metalickou látkou. Vyvarujte se kontaktu s touto látkou a pokud i přesto dojde ke kontaktu, vymýte poškozené místo proudem tekućí vody. Pokud se chemická látka dostane do očí, vylehcejte ihned lékařskou pomoc. Chemická látka z akumulátoru může způsobit významná poranění.

6. Servis

a) Nevyjmívejte části nářadí, neprovádějte sami opravy, ani jiným způsobem nezasahujte do konstrukce nářadí. Opravy nářadí svěřte kvalifikovaným osobám.

b) Každá oprava nebo úprava výrobku bez oprávnění naší společnosti je nepluprávní (může způsobit úraz, nebo škodu užívatele).

c) Elektrické nářadí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním středisku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. Zajistěte tak bezpečnost Vaši i Vašeho nářadí.

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a pečlivě je uschovějte.

! - Tento symbol označuje nebezpečí zranění, nebo poškození zařízení .

! V případě nedodržení pokynů uvedených v této příručce, hrozí riziko úrazu.

! Stojanová vrtačka odpovídá platným technickým předpisům a normám.

! Se strojem pracujte pouze tehdy, je-li pevně uchycen k pracovní ploše!

! Pracujte pouze s pevně nasazeným sklíčidlem, se sklopeným ochranným krytem, zajištěným stolem vrtačky a pevně upnutým vrtákom!

! Noste ochranné brýle! Nenoste rukavice (hrozí riziko zachycení)!

! Používejte pouze ostré a neponičené vrtáky, vhodné na obrábění daného materiálu.

! Nikdy nedržte obrobek v ruce, upevněte jej pevně pomocí svéráku nebo upínací svérky k pracovnímu stolu vrtačky. Při vrtání se nikdy nepřibližujte prsty k vrtáku. Kdyby se materiál nečekaně pohnul, mohlo by dojít ke zranění.

! Před zapnutím vrtačky se přesvědčte, že klíč na sklíčidle je vyjmuty ze sklíčidla a všechny součásti jsou rádně upevněny

! Při chodu používejte doporučenou rychlosť pro vrtání příslušenství a daný materiál.

! Při vrtání pečlivě dbejte na rovnoramenný posuv. Příliš velká rychlosť posuvu může vést k úrazu a k předčasnému opotřebení vrtáku!

! Vrták vytahujte z vyvrtaného otvoru za chodu stroje, nikdy ne až po zastavení stroje

! Třísky z vrtání odstraňte až po vypnutí stroje. Smete je kartáčem nebo je odsajte!

! Při vrtání do dřeva pracujte pouze za použití odsávání prachu (dřevný prach je zdraví škodlivý)!

! Nepoužívejte vrtačku, jestliže je některá z částí poškozená nebo nefunguje dobře.

! Předtím než odejdete od vrtačky, vždy ji vypněte, vydějte vrták a očistěte pracovní stůl.

! Předtím, než odejdete od vrtačky, zablokujte hlavní vypínač on/off.

- Používejte ochranné prostředky proti hluku, prachu a vibracím !!!

TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY USCHOVEJTE !!!

POPIΣ (A)

Tato stojanová vrtačka je určena k vrtání otvorů do dřevěných, kovových a umělohmotných materiálů.


- 1) Vypínač
- 2) Kryt převodového systému
- 3) Šroub
- 4) Šroub napínání řemenů

- 5) Tyč napínání řemene
- 6) Klika nastavení výšky stolu
- 7) Zajišťovací páka stolu
- 8) Sklíčidlo
- 9) Objímka bezpečnostního krytu
- 10) Bezpečnostní kryt
- 11) Páka posuvu sklíčidla
- 12) Náboj páky posuvu sklíčidla
- 13) Omezovač hloubky vrtání
- 14) Hlava vrtačky
- 15) Šroub
- 16) Kryt motoru
- 17) Uchycení sloupou vrtačky
- 18) Stůl vrtačky
- 19) Sloup vrtačky
- 20) Základna vrtačky
- 21) Převod motoru
- 22) Převod vrtetene
- 23) Klínový řemen

PIKTOGRAMY

Piktogramy uvedené na obalu výrobku :

- a) Hodnoty napájení
- b) Příkon
- c) Otáčky naprázdno
- d) Počet rychlosti vrtání
- e) Sklíčidlo
- f) Rozměry pracovní desky (stolu)



POUŽITÍ A PROVOZ

Nářadí a stroje ASIST jsou určeny pouze pro domácí nebo hobby použití.

Výrobce a dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmírkách a při vysokém zatížení. Jakékoli další doplňující požadavky musí být předmětem dohody mezi výrobcem a odběratelem.

POUŽITÍ A PROVOZ

Použijte odpadový materiál k procvičování zručnosti a k prvnímu obeznámení s činností stroje.

Při provrtávání se ujistěte, že byl stůl nastaven tak, že je vrták vyrvaný do společné osy s otvorem ve středu stolu. V případě, že budete později nastavovat stůl do předchozí polohy, označte polohu na přední straně podpěry a stolu.

! Materiál upevněte pevně. Převrácení, otočení a posunutí materiálu vede nejen k nepřesnému vyvrtání otvoru, ale i ke zvýšení rizika zlomení vrtáku.

Ke snížení rizika roztríštění materiálu a k ochraně špičky vrtáku používejte odpadový kus dřeva jako nosný podklad.

Umístěte materiály na plochu na dřevěnou podložku a pevně je připevněte ke stolu, abyste zabránili otá-

čení materiálu. Podchycujte materiály nepravidelného tvaru, které nemohou být připevněny ke stolu plošně. Ke sníjení zvedače vrtáku používejte zdvižné páčky. Pomalu posouvejte vrták do obráběného materiálu. Před úplným provrtáním materiálu vrtejte pomalu, abyste předešli jeho roztríštění.

Montáž stojanové vrtáčky

Vrtáčka je dodávána v částečně demontovaném stavu. Před prvním použitím je potřeba vrtáčku smontovat. Umístěte vrtáčku na vyvýšený a stabilní povrch (stůl). Přimontujte sloup vrtáčky (19) k základně (20) pomocí spodního držáku sloupu a šroubů s maticemi (17).

Nasuňte stůl (18) na podpěru.

Umístěte hlavu vrtáčky (14) na vrchní část sloupu. K zajištění hlavy vrtáčky utáhněte pevně šrouby (15).

Nasadte objímku bezpečnostního krytu (9) na sklíčidlo (8) a upevněte.

Vsuňte průhledný bezpečnostní kryt (10) co nejhloběji do objímky (9), vložte šrouby do otvorů a utáhněte je.

Zašroubujte páku posuvu sklíčidla (11) do náboje (12).

Za pomoc technického benzínu odstraňte antikorozní olej z ošetřených kovových částí. Posléze namažte tyto části stroje mazacím olejem.

! Jestliže chybí některé součásti stroje, nemontujte stroj, nezapínějte jej a neuvádějte do chodu, dokud chybějící součásti nebudou namontovány dle instrukcí.

Pozor ! Před uvedením do chodu se ujistěte:

- že se stolem vrtáčky (18) lze snadno otáčet - viz odstavec "Nastavení výšky stolu";
- že se sklíčidlem (8) lze pohybovat nahoru a dolů;
- že se vrtáčka po zapnutí netřese.

Nasazení a vyjmoutí vrtáku

! Před nasazením nebo vyjmoutím vrtáku musí být vždy vrtáčka odpojena z elektrické sítě.

Vyklopte průhledný bezpečnostní kryt (10).

Pomocí dodaného klíče uvolněte sklíčidlo (8).

Vsuňte vrták do sklíčidla.

Utáhněte sklíčidlo ručně.

Vložte do jednoho z postranních otvorů sklíčidla klíč a otáčejte jej po směru hodinových ručiček, tímto bude sklíčidlo pevně utaženo.

Klopite bezpečnostní kryt (10).

K vyjmutí vrtáku postupujte v opačném pořadí.

Nastavení hloubky vrtu

Ujistěte se, že zajišťovací matky na závitech omezovače hloubky vrtání (13) jsou úplně našroubovány.

Použijte zdvižní páčku (11) k nastavení sklíčidla (8) na žádoucí hloubku vrtu. Požadovanou hloubku vrtu odvodte podle šípky na omezovači hloubky vrtu a na příslušné hodnotě na měřítku.

Nejdříve otáčejte dolní zajišťovací maticí směrem dolů, dokud nedojde k zarážce na stroj, potom otočte horní zajišťovací maticí směrem dolů k pojistění dolní zajišťovací maticice.



Nastavení stolu (pracovní desky)

Výšku stolu můžete regulovat, otočit jej nebo převrátit.

Nastavení výšky stolu

Uvolněte zajišťovací páku stolu (7).

Otačejte klikou nastavení výšky stolu (6) aby jste nastavili stůl (18) do požadované výšky.

Utáhněte zajišťovací páku stolu (7).


Otočení stolu

Stolem lze otáčet okolo sloupu vrtáčky v rozmezí 360 stupňů.

Uvolněte zajišťovací páku stolu (7).

Otočte stůl (18) do požadované polohy.

Utáhněte zajišťovací páku stolu (7).



Nastavení otáček

Před změnou rychlosti vždy vypněte stroj a počkejte až se stroj úplně zastaví.

Otáčky závisí na průměru vrtáku a materiálu obrobku. Otáčky lze měnit umístěním klínového řemeni na řemenici.

Sundejte šroub (3) a otevřete kryt (2).

Povolte šroub napínání řemenů (4) a zatlačte kryt motoru (16) dopředu, tím uvolníte napětí klínového řemene (23). Sevřete posuvnou tyč (5) utažením šroubu posuvné tyče.


Nasadte klínový řemen na převod vřetene (22) a na převod motoru (21) podle jedné z kombinací upřesných uvnitř krytu.

Povolte šroub posuvné tyče a zatlačte kryt motoru dozadu, tím napnete klínový řemen.

Sevřete posuvnou tyč utažením šroubu posuvné tyče.

Zavřete kryt a utáhněte šrouby.

Rychlosť přizpůsobte materiálu, který budete vratat a průměru vrtu.



D


Zapnutí vrtačky

Stiskněte zelené tlačítko zapnutí „I“. Motor se rozběhne.

Vypnutí vrtačky

Stiskněte červené tlačítko vypnutí „0“. Motor se zastaví.

POZOR! Riziko zranění dobíhajícím vrtákem! Vyčkejte úplného zastavení motoru!



E

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

! Před čistěním a údržbou, vždy vytáhněte přívodní kabel vrtačky ze zásuvky.

Pravidelně čistěte ventilační otvory.

Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození stroje.

Vrtáčku ukládejte v suchu a mimo dosah dětí.

Nikdy nečistěte žádnou část vrtačky tvrdým, ostrým nebo drsným předmětem.

Mazání

Jednou za tři měsíce posuňte hloubku vrtu na maximum a jemně namažte válec olejem

Uskladnění při dlouhodobějším nepoužívání

Nářadí neskladujte na místě, kde je vysoká teplota.

Pokud je to možné, skladujte nářadí na místě se stálou teplotou a vlhkostí.

Možné závady

Při jakýchkoliv problémech zařízení vypněte a vždy vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky.

Při provozu mohou nastat následující problémy:

Závady	Příčiny	Odstranní
Zvýšená hlučnost	1. neodborného napnutí řemen 2. suché vřeteno 3. volná kladka vřetene nebo řemenice	1. napněte řemen 2. namažte vřeteno 3. utáhněte nastavovací šrouby na řemenici
Hrot je spálení nebo kouří	1. nesprávné otáčky 2. tupý vrták 3. nesprávné mazání 4. opačný chod 5. hodně nahromaděných třísek	1. nastavte otáčky 2. naosíte vrták 3. použijte správné mazání 4. nastavte chod 5. odstraňte třísky
Nadměrné vibrace	1. zakřivený vrták 2. opotřebované ložisko vřetene 3. nesprávné nasazení vrták 4. nesprávné nasazené sklíčidlo	1. vyměňte vrták 2. vyměňte ložisko vřetene 3. nasadte vrták správně 4. nasadte sklíčidlo správně
Zaseknutí vrtáku v obrobku	1. nesprávné upnutí 2. nesprávný posuv 3. nesprávná rychlosť	1. použijte správný svérák 2. použijte přiměřený posuv 3. nastavte správnou rychlosť
Motor pracuje, vrták se netočí	1. uvolněný řemen	1. zkontrolujte a napněte řemen

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupní napětí	230 V
Vstupní kmitočet	50 Hz
Příkon	550W
Otáčky naprázdně	620-2620 min ⁻¹
Rozměry stolu	190 x 190 mm
Rozměry základny	314 x 210 mm
Vzdálenost od vřetene ke sloupu vrtačky	130mm
Max. vzdálenost vřetene od základny	480mm
Otočení pracovního stolu okolo sloupu vrtačky	360°
Nastavení úhlu pracovního stolu	+/- 45°
Sklíčidlo	3-16 mm
Zdvih sklíčidla	65 mm
Počet rychlosťí vrtání	5
Celková výška	840 mm
Hmotnost	32 kg
Třída ochrany	I.

Úroveň akustického tlaku měřená podle EN 61029:
LpA (akustický tlak) 65 dB (A) Kpa=3
LWA (akustický výkon) 78 dB (A) KwA=3

Učiňte odpovídající opatření k ochraně sluchu!
Používejte ochranu sluchu, vždy když akustický tlak přesáhne úroveň 80 dB (A).

Vážená efektivní hodnota zrychlení podle EN 61029:
 $<2,5 \text{ m/s}^2$ K=1,5

Výstraha: Hodnota vibrací během aktuálního použití elektrického ručního náradí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu, jakým je náradí použité a v závislosti na následujících okolnostech: Způsob použití el. náradí a druh řezaného nebo vrtaného materiálu, stav náradí a způsob jeho udržování, správnost volby používaného příslušenství a zabezpečení jeho ostrosti a dobrého stavu, pevnost uchopení rukojeti, použití antivibračních zařízení, vhodnost použití el. náradí pro účel pro, který bylo projektováno a dodržování pracovních postupů dle pokynů výrobce.

V případě, že je toto náradí používáno nevhodně, může způsobit syndrom chvění ruky-ramene.

Výstraha: Pro upřesnění je potřeba vzít do úvahy úroveň působení vibrací v konkrétních podmínkách používání ve všech provozních režimech, jako je doba, kdy je ruční náradí kromě doby provozu vypnuté a kdy běží naprázdno a tedy nevykonává práci. Toto může výrazně snížit úroveň expozice během celého pracovního cyklu.

Minimalizujte riziko vlivu otřesů, používejte ostrá dláta, vrtáky a nože.
Náradí udržujte v souladu s těmito pokyny a zabezpečte jeho důkladné mazání.
Při pravidelném používání náradí investujte do antivibracního příslušenství.
Náradí nepoužívejte při teplotách nižších než 10 °C.
Svoji práci si naplánujte tak, aby jste si práci s el. náradím produkujícím vysoké chvějí rozložili na více dní.

Změny vyhrazeny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ



Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice WEEE (2012/19/ES) o starých elektrických a elektronických zařízeních a její approximace v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí odevzdáno v místě koupě podob-

ného náradí, nebo v dostupných sběrných střediscích určených ke sběru a likvidaci elektronářadí. Tako odevzdané elektronářadí bude shromážděno, rozebráno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

ZÁRUKA

V přiloženém materiálu najdete specifikaci záručních podmínek.

Datum výroby

Datum výroby je zakomponováno do výrobního čísla uvedeného na štítku výrobku. Výrobní číslo má formát AAAA-CCCC-DD-HHHH - kde CCCC je rok výroby a DD je měsíc výroby.

Asist®

Asist®

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, dovozce

(dle Zákona č. 22/1997, § 2, odst. e)

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623, Praha 9, ČR

IČO 25632833

prohlašujeme, že výrobek

AE1S55

STOJANOVÁ VRTAČKA

Typ:

Název:

Technické parametry

Hodnoty napájení 230V~50Hz

Příkon 550W

Otáčky naprázdno 620-2620min⁻¹

Sklícidlo 3-16mm

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících předpisů Evropských společenství:

EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC

EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC

EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC

Noise directive (ND) 2005/88/EC

Testování výrobku a ES přezkoušení typu provedla autorizovaná firma:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339, München, Germany

Identification No.: 0123

Vlastnosti a technické specifikace výrobku odpovídají následujícím normám EU :

EN 61029-1

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN ISO 12100

Výrobek splňuje požadavky dle směrnice RoHS (2011/65/EU).

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Alexandr Herda, general manager

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623, Praha 9, ČR

Datum: 2014-05-30

Alexandr Herda, general manager

Praha, 2014-05-30

Originál ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SK

AE1S55 - STOJANOVÁ VRTAČKA 550W

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte, zapamätajte a uschovajte.

Upozornenie! Pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia je nutné respektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zranením osôb a nebezpečím vzniku požiaru. Výrazom „elektrické náradie“ je vo všetkých nižšie uvedených pokynoch myšlené nielen náradie napájané z elektrickej siete (napájacím káblom) ale i náradie napájané z akumulátora. (bez napájacieho kábla).

Odoľte všetkym varovaniu a pokynu pre budúce použitie.

1. Pracovné prostredie

a) Udržujte pracovný priestor v čistom stave a dobre osvetlený. Nepriaradok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou úrazov. Odoľte náradie, ktoré práve nepoužívate.

b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, to známené v miestach, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú isky, ktoré môžu byť príčinou vznietenia prachu alebo výparov. Zabráňte zvieratám prístup k náradiu.

c) Pri používaní el. náradia zabráňte prístupu nepovolaných osôb do pracovného priestoru, najmä detí. Ak budeťe vyrúšaváni, môžete stratiť kontrolu nad pracovnou činnosťou. V žiadnom prípade nenechávajte el. náradie bez dohľadu.

2. Elektrická bezpečnosť

a) Vidička napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte el. privodný kábel. Náradie, ktoré má na vidičke prirodnej štruktúre ochranný kolik, nikdy neprípravajte rozvodjkami alebo inými adaptérmi. Nepoškodené vidičke a zodpovedajúcej zásuvky značia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamontané privodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa sieťová štruktúra poškodí, musí sa nahradíť osobitou sieťovou štruktúrou, ktorú možno dostat u výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu.

b) Vyuvarajte sa dotyku tela s uzemnenými plochami, ako napr. potrubné systemy, telesá ústredného kúrenia, šporák a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je Vaše telo spojené zo zemetrom.

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vĺhku alebo vode. Elektrického náradia sa nikdy nedotykajte mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy neumývajte pod tečúcim vodom ani ho neponárajte do vody.

d) Nepoužívajte napájací kábel k inému účelu, než pre aký je určený. Nikdy nenoste a nefajčajte elektrické náradie za napájaci kábel. Nevyťahujte vidlicu zo zásuvky zástrčky kábel. Zabráňte mechanickému poškodeniu elektrických kábelov ostriom alebo horúcom predmetom

e) El. náradie bolo vyrobeneý výlučne pre napájanie striedavým el. prúdom. Vždy skontrolujte, či el. napátie zodpovedá údaju uvedenému na typovom štítku.

f) Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel príp. vidičku, alebo spadol na zem a je akýmkolvek spôsobom poškodený.

g) V prípade použitia predizvočiacich kábelu vždy skontrolujte či jeho technické parametre odpovedajú údajom uvedeným na typovom štítku náradia. Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predizvočiaci kábel vhodný pre vonkajšie použitie. Pri použití predizvočiacich bubnov je potrebné ich rozišťovať, aby nedochádzalo k ich prehriatiu.

h) Ak je elektrické náradie používané vo vlhkých priestoroch alebo vonku je povolené používať ho iba ak je zapojené do el. obvodu s prúdovým chránicom s30 mA. Použite el. obvodu s chránicom /RCD/ znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

i) Držte el. ručné náradie výlučne za izolované plochy určené na uchopenie, pretiažzajte na prevádzku možne dôjaz k kontaktu rezaceho či vŕtacieho príslušenstva so skrytím vodičom alebo vlastnou štrukturou.

3. Bezpečnosť osôb

a) Pri používaní elektrického náradia budete pozorím a ostražiť, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve prevádzkate. Sústreďte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavení, alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíliková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k väčšemu poraneniu osôb. Pri práci s el. náradim nejdete, nepite a nefajčíte.

b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Používajte ochranné prostriedky odpovedajúce druhu práce, ktorú prevádzkate. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protismykovou úpravou, pokryvka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú riziko poranenia osôb.

c) Vyuvarajte sa neúmyselnému zapnutiu el. náradia. Neprenášajte el. náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na vypínač alebo na spúšť. Pred pripojením k elektrickému napájaniu sa uistite, či vypínač alebo spúšť sú v polohе „vypnuté“. Prepnanie el. náradia s prstom na vypínač alebo pripojanie vidlici el. náradia zo zásuvky zo zapnutým vypínačom môže byť príčinou väčších úrazov.

d) Pred zapnutím el. náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovacie kľúč alebo nástroj, ktorý zostane pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.

e) Vždy udrižujte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy neprerehnujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.

f) Odlepkajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovné obliečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Dabajte na to, aby sa vaše vlasy, obliečenie, rukavice alebo ďaľ ďaľ Vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozpoličných časti el. náradia.

g) Pripojte el. náradie k odsávaniu prachu. Ak má el. náradie možnosť

pripojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, uistite sa, že doslo u jeho riadu pripojení a používaniu. Použite takýchto zariadení môžete obmedziť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.

h) Pevné upevnite obrubok. Použite stolársku svorku alebo zverák pre upevnenie obrubku, ktorý bude bývať.

i) Nepoužívajte akékoľvek náradie ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných onamenných či návykových látok.

j) Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zniženými fyzičkými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom použitia zariadenia od osobby zadpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa nehrájajú so zariadením.

4. Používanie a starostlivosť o elektrické náradie.

a) El. náradie vždy odpojte od el. siete v prípade akékoľvek problému pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a pri ukončení činnosti! Nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkolvek spôsobom poškodené.

b) Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončte prácu.

c) Elektrické náradie nepreťažujte. Elektrické náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak s ním bude pracovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Vhodné náradie bude dobre a bezpečne vykonávať prácu, pre ktorú bolo vyrobené.

d) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nemožno bezpečne zapnúť a vypnúť v udržacím vypínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Väčný vypínač musí byť opravený certifikovaným servisom.

e) Odpojte náradie od elektrickej siete predtým, než začnete prevádzkať jeho nastavenie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie obmedzi nebezpečenstvo náhodného spustenia.

f) Nepoužívajte elektrické náradie uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených užívateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.

g) Starostlivo udržujte elektrické náradie v dobrém stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie používajúcich sa časti a ich pohyblivosti. Kontrolujte či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných časti, ktoré môžu ohrozí bezpečnosť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho opravu. Mnoho úrazov je spôsobené nesprávnou údržbou elektrického náradia.

h) Recenzie nástroje udržujte ostrié a čisté. Správne udržované a naoštrené nástroje udržujúce oprácu, obmedzujú nebezpečenstvo úrazu a prácu s nimi sa lepšie kontroluje. Používanie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu alebo doporučené dozvozem môže spôsobiť poškodenie náradia a byť príčinou úrazu.

i) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atd. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétné elektrické náradie a to s ohľadom na danej podmienky práce a druh prevádzkanej práce. Používanie elektrického náradia na iné účely, než pre aké je určené, môže viest k nebezpečnej situácii.

5. Používanie akumulátorového náradia

a) Pred vložením akumulátora sa uistite, že je vypínač v polohе „0-vypnuté“. Vloženie akumulátora do zapnutého náradia môže byť príčinou nebezpečnej situácie.

b) K nabijaniu akumulátora používajte len nabíjačky predpisane výrobcom. Používanie nabíjačky pre iný typ akumulátora môže mať za následok jeho poškodenie a vznik požiaru.

c) Používajte iba akumulátor myšte byť príčinou úrazu alebo vzniku požiaru.

d) Ak nie je akumulátor používaný, uschovávajte ho odlepkajte od kovových predmetov alebo skôr, kľúče, skrutky a iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli spôsobiť spojenie kontaktu akumulátora s druhým. Vyskratovanie akumulátora môže zapríčíniť úraz, popáleniny alebo vznik požiaru.

e) S akumulátorm zaobchádzajte šetrne. Pri nesietrnom zaobchádzaní môže z akumulátora uniknúť chemická látka. Vyvarujte sa kontaktu s ňou. Ak predsa dojde k kontaktu s touto chemickou látou, vymyte postihnuté miesto prúdom tečúcim vodom. Ak sa chemická látka dostane do očí, vyhľadajte ihned lekársku pomoc. Chemická látka z akumulátora môže spôsobiť väčšiu poranenie.

6. Servis

a) Nevymieňajte časti náradia, neprevádzajte sami opravy, ani iným spôsobom nezasahujte do konštrukcie náradia. Opravy náradia zverte kvalifikovanym osobám.

b) Každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je nepriпустná (môže spôsobiť úraz, alebo skôr uživatelovi).

c) Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom stredisku. Používajte iba originálne alebo doporučené náhradné diely. Zaistite tak bezpečnosť Vás i Vášho náradia.

DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím si prosím prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a starostlivo ich uchovajte.

! - Tento symbol označuje nebezpečenstvo zranenia, alebo poškodenia zariadenia .

! V prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto príručke, hrozí riziko úrazu.

- Stojanová vŕtačka zodpovedá platným technickým predpisom a normám.

! Zo strojom pracujte iba vtedy, keď je pevne uchytený k pracovnému miestu!

! Pracujte iba s pevne nasadeným skľučovadlom, a sklopeným chráničom proti trieskam, zaisteným stolom vŕtačky a pevne upnutým vrtákom!

! Noste ochranné okuliare!, nenoste rukavice (hrozí riziko zachytanie)

! Používajte len ostré a neporušené vrtáky, vhodné na obrábaný materiál.

! Nikdy nedržte obrobok v ruke, upevnite ho pevne pomocou zveráku alebo upínacej svorky k pracovnému stolu. Pri vŕtaní sa nikdy nepriblížujte prstami k vrtáku. Keby sa materiál nečakane pohol, mohli by ste sa on zraníť.

! Pred zapnutím vŕtačky sa presvedčte, že kľuč skľučovadla je odložení a všetky súčasti sú riadne upevnené.

! Pri práci používajte doporučenú rýchlosť pre vŕtacie príslušenstvo a daný materiál.

! Pri vŕtaní dbajte na rovnometrny posuv. Nadmerná rýchlosť posuvu môže viesť k úrazu a k predčasnému opotrebeniu vrtáka!

! Vrták vytáhujte z otvoru za chodu stroje, nikdy ne po pozastavení stroje

! Triedky z vŕtania odstráňte až po vypnutí stroja.

Použiťe metličku alebo ich odsajte!

! Pri vŕtaní do dreva pracujte výhradne s odsávaním prachu (drevený prach je zdraviu škodlivý!)

! Nepoužívajte vŕtačku, ak je niektorá z častí poškodená alebo nefunguje dobre.

! Predtím ako odídete od vŕtačky, vždy ju vypnite, vyberte vrták a očistite pracovný stôl.

! Predtím, ako odídete od vŕtačky, zablokujte hlavní vypínač on/off.

- Používajte ochranné prostriedky proti hluku, prachu a vibráciám !!!

TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY USCHOVAJTE!!!

POPIŠ (A)

Táto stojanová vŕtačka je určená na vŕtanie dier do drevených, kovových a umelohmotných materiálov.


- 1) Vypínač
- 2) Kryt prevodového systému
- 3) Skrutka

- 4) Skrutka napínania remeňov
- 5) Tyč napínania remeňov
- 6) Klúka nastavenia výšky stola
- 7) Zaistovač páka stola
- 8) Skľučovadlo
- 9) Objímka bezp. krytu
- 10) Bezpečnostný kryt
- 11) Páka posuvu skľučovadla
- 12) Náboj páky posuvu skľučovadla
- 13) Obmedzovač hĺbky vŕtania
- 14) Hlava vŕtačky
- 15) Skrutka
- 16) Kryt motora
- 17) Spodný držiak podpery
- 18) Stôl vŕtačky
- 19) Stôl vŕtačky - Podpera
- 20) Základňa vŕtačky - Podstavec
- 21) Prevod motoru
- 22) Prevod vretena
- 23) Klinový remeň

PIKTOGRAMY

Piktogramy uvedené na obalu výrobku :

- a) Hodnoty napájania
- b) Príkon
- c) Otáčky naprázdno
- d) Počet rýchlosť vŕtania
- e) Skľučovadlo
- f) Rozmery hornej dosky



POUŽITIE A PREVÁDZKA

Náradie ASIST je určené výhradne pre domáce alebo hobby použitie.

Výrobca a dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pri vysokom zatažení.

Akékoľvek ďalšie doplňujúce požiadavky musia byť predmetom dohody medzi výrobcom a odberateľom.

POUŽITIE A PREVÁDZKA

Používajte odpadový materiál k precvičovaniu zručnosti a k prvemu oboznámeniu sa s činnosťou nástroja.

Pred vŕtaním sa uistite, že stôl je nastavený tak, aby bol vrták vyrovený do spoločnej osy s otvorm v strede stola. V prípade, že budete neskôr nastavovať stôl do predchádzajúcej polohy, označte si túto polohu na prednej strane podpery a stola.

! Materiál upevňte pevne. Prevrátenie, otočenie a posunutie materiálu vedie nielen k nepresnému vyvŕtaniu otvoru, ale i k zvýšeniu rizika ulomenia vrtáka.

K zníženiu rizika roztriedenia materiálu a k ochrane špičky vrtáka používajte odpadový kus dreva ako

nosný podklad.

Umiestnite materiály na plocho na drevenú podložku a pevne ich pripojte ku stolu, aby ste zabránili otáčaniu materiálu. Podchytávajte materiály nepravidelného tvaru, ktoré nemôžu byť pripojené ku stolu plošne. Na zniženie zdvíhača vrtákov používajte zdvížné páčky. Pomaly posúvajte vrták do obrábaného materiálu. Pred úplným prevŕtaním materiálu vŕťajte pomaly, aby ste predišli jeho roztriešteniu.

Montáž nástroja

Vŕtačka je dodávaná v čiastočne demontovanom stave. Pred prvým použitím je potrebné vŕtačku zmontovať.

Umiestnite stroj na vyvýšenom a pevnom povrchu. Primontujte stíp (19) k základni (20) pomocou skrutiek spodného držiaku podpery a skrutkami s maticami (17).

Zasuňte stôl (18) na podperu.

Umiestnite hlavu vŕtačky (14) na vrchnú časť stípa. Základku upevníme utiahnutím skrutiek s vnútorným šesthranom (15).

Nasadte objímku bezpečnostného krytu (9) na sklučovadlo (8) a upevnite ju.

Vsuňte priehľadný bezpečnostný kryt (10) čo najhlbšie do objímky (9), vložte skrutky do otvoru a utiahnite ich. Zaskrutkujte páku posuvu sklučovadla (11) do náboja (12).

Z pomocou technického benzínu odstraňte antikorózni olej z ošetrových kovových časťí. Potom namažte tieto časti stroja mazacím olejom.

! V prípade, že chýbajú niektoré súčasti stroja, nemontujte ďalej, nezápisajte ho a neuvádzajte do chodu, pokial chýbajúce súčasti nebudú namontované podľa inštrukcií.

POZOR ! Pred uvedením do chodu sa uistite:

- že sa so stolom dá hýbať hladko;
- že sa so sklučovadlom dá ľahko pohybovať nahor a nadol;
- že sa vŕtačka po zapnutí netrasie.

Vsunutie a vybratie vrtákov

! Pred vsunutím alebo vybratím vrtákov musí byť vždy nástroj odpojený od elektrickej siete.

Otvorte bezpečnostný kryt (10).

Otvorte sklučovadlo pomocou dodaného kľúča (8).

Vsuňte vrták do sklučovadla.

Utiahnite sklučovadlo ručne.

Vložte do jedného zo postranných otvorov sklučovadla kľúč a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, týmto bude sklučovadlo pevne utiahnuté.

Sklopte bezpečnostný kryt..

Pri vyberaní vrtákov postupujte v opačnom poradí.

Nastavenie hĺbky vrtu

Uistite sa, že zaistovacie matky na závitoch obmedzovača hĺbky vŕtania (13) sú úplne naskrutkované.

Použite zdvížné páčky (11) k nastaveniu sklučovadla (8) na požadovanú hĺbku vrtu. Požadovanú hĺbku vrtu odvode podľa šípky na obmedzovači hĺbky vrtu a na príslušnej hodnote na merítku.

Najskôr otáčajte dolnou zaistovacou maticou smerom

nadol, pokiaľ nedôjde k zarážke na nástroji, potom otočte hornú zaistovaciu maticu smerom nadol pre poistenie dolnej zaistovacej maticy.



Nastavenie stola

Výšku stola môžete regulať, otočiť ho alebo prevrátiť.

Nastavenie výšky

Povolte zaistovacie držadlo podpery (6).

Nastavte stôl (18) na požadovanú výšku.

Utiahnite zaistovacie držadlo podpery.

Otočenie

Povolte zaistovacie držadlo podpery (6).

Otočte stôl (18) do požadovanej polohy.

Utiahnite zaistovacie držadlo podpery.



Nastavenie otáčok

Pred zmenou rýchlosťi vždy vypnite nástroj a počkajte, až sa nástroj úplne zastaví.

Otáčky závisia od priemeru vrtáka a materiálu obrabu. Otáčky je možné meniť posunutím klínového remena na remenici.

Odnímte skrutku (3) a otvorte kryt (2).

Povolte skrutku napínania remeňov (4) a zatlačte kryt motora (16) dopredu, tým uvoľníte napätie klinového remeňa (23). Zovrite posuvnú tyč (5) utiahnutím skrutky posuvnej tyče.


Nasadte klinový remeň na prevod vretena (22) a na prevod motoru (21) podľa jednej z kombinácií upresnených vnútri krytu.

Povolte skrutku posuvnej tyče a zatlačte kryt motora dozadu, tím napnete klinový remeň.

Zovrite posuvnú tyč utiahnutím skrutky posuvnej tyče.

Zavrite kryt a utiahnite skrutky.

Rýchlosť prispôsobte materiálu, ktorý budete vŕtať a priemeru vrtu.



D


Zapnutie

Stlačte zelené tlačidlo zapnutia „I“. Motor sa rozbehne.

Vypnutie

Stlačte červené tlačidlo vypnutia „0“. Motor sa začaví.

Pozor! Riziko zranenia dobiehajúcim vrtákom! Počkajte na úplné zastavenie motora a tým i skľučovadla!



E

ČISTENIE A ÚDRŽBA

! Pred čistením a údržbou, vždy vytiahnite prívodný kábel vrtačky zo zásuvky.

Pravidelne čistite ventilačné otvory.

Pravidelne kontrolujte, či sa nástroj nepoškodil.

Nástroj ukladajte v suchu a mimo dosah detí.

Nikdy nečistite žiadnu časť vrtačky tvrdým, ostrým alebo drsným predmetom.

Mazanie

Raz za tri mesiace posuňte hĺbku vrtu na maximum a jemne namažte valec olejom.

Uskladnenie pri dlhodobejšom nepoužívaní

Zariadenie neskladujte na mieste s vysokou teplotou.

Pokiaľ je možné skladujte zariadenie na mieste so stálou teplotou a vlhkosťou.

Možné závady

Pri akýchkoľvek problémoch zariadenie vypnite a vždy vytiahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky.

Pri prevádzke sa môžu vyskytnúť nasledovné problémy:

Závady	Pričiny	Odstránenie
Zvýšená hlučnosť	1. neodborného napnutie remeňa 2. suché vreteno 3. volná kladka vretena alebo remenice	1. napnite remeň 2. namažte vreteno 3. utiahnite nastavovacie skrutky na remenici
Hrot je spálený alebo dymí	1. nesprávne otáčky 2. tupý vrták 3. nesprávne mazanie 4. opačný chod 5. veľa nahromadených triesok	1. nastavte otáčky 2. naoštorte vrták 3. použite správne mazanie 4. nastavte chod 5. odstráňte triesky
Nadmerné vibrácie	1. zakrivený vrták 2. opotrebované ložisko vretena 3. nesprávne nasadení vrtáka 4. nesprávne nasadené skľučovadlo	1. vymenite vrták 2. vymenite ložisko vretena 3. nasadte vrtáky správne 4. nasadte skľučovadlo správne
Zaseknutie vrtáka v obrobku	1. nesprávne upnutie 2. nesprávny posuv 3. nesprávna rýchlosť	1. použite správny zverák 2. použite primeraný posuv 3. nastavte správnu rýchlosť
Motor pracuje, vrták sa netočí	1. uvoľnený remeň	1. skontrolujte a napnite remeň

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupné napätie	230 V
Vstupný kmitočet	50 Hz
Príkon	550W
Otáčky naprázdno	620-2620 min-1
Rozmery stolu	190 x 190 mm
Rozmery základne	314 x 210 mm
Vzdialenosť od vretena k stípu vrtačky	130mm
Max. vzdialenosť vretena od základne	480mm
Otočenie pracovného stola okolo stípu vrtačky	360°
Nastavenie uhla pracovného stola	+/- 45°
Skľučovadlo	3-16 mm
Zdvih skľučovadla	65 mm
Počet rychlosťí vŕtania	5
Celková výška	840 mm
Hmotnosť	32 kg

Trieda ochrany

I.

Úroveň akustického tlaku meraná podľa EN 61029:
LpA (akustický tlak) 65 dB (A) Kpa=3
LWA (akustický výkon) 78 dB (A) Kwa=3

Učinite zodpovedajúce opatrenia k ochrane sluchu
Používajte ochranu sluchu, vždy keď akustický tlak
presiahne úroveň 80 dB (A)

Vážená efektívna hodnota zrýchlenia podľa
EN 61029:

<2,5 m/s² K=1,5

! Výstraha:

Hodnota emisie vibrácií počas aktuálneho použitia
elektrického ručného náradia sa môže líšiť od
deklarovanej hodnoty v závislosti od spôsobu, akým
je náradie použité a v závislosti od nasledovných
podmienok::

Spôsob použitia el. náradia a druh rezaného
alebo vŕtaného materiálu. Stav náradia a spôsob
jeho udržiavania. Správnosť volby používaneho
príslušenstva a zabezpečenie jeho ostrosti a dobrého
stavu. Pevnosť uchopenia rukoväti, použitie
antivibračných zariadení. Vhodnosť použitia el. náradia
na účel pre ktorý je naprojektované a dodržiavanie
pracovných postupov podľa pokynov výrobcu.

Ak tohto náradie nie je vhodne používané, môže
spôsobiť syndrom chvenia ruky-ramena.

! Výstraha: Na spresnenie je potrebné zobrať do úvahy
úroveň pôsobenia vibrácií v konkrétnych podmienkach
použitia vo všetkých častiach prevádzkového cyklu,
ako sú doby, keď je ručné náradie okrem doby
prevádzky vypnuté a keď beží naprázdno a teda
nevýkonáva prácu. Toto môže výrazne znížiť úroveň
expozície počas celého pracovného cyklu.

Minimalizujte riziko vplyvu otrásov, používajte ostré
dláta, vrtáky a nože.

Náradie udržujte v súlade s týmito pokynmi
a zabezpečte jeho dôkladné mazanie (ak sa to
požaduje).

Pri pravidelnom používaní náradia investujte do
antivibračného príslušenstva.

Náradie nepoužívajte pri teplotách nižších ako 10 °C.
Svoju prácu si naplánujte tak, aby ste si prácu s el.
ručným náradím produkujúce vysoké chvenia rozložili
na viaceré dni.

Zmeny vyhradené!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SPRACOVANIE ODPADU



Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť do-
dané k opäťovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu
životné prostredie.

Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!

Podľa európskej smernice WEEE (2012/19/ES) o
starých elektrických a elektronických zariadeniach a
jej aproximácii do národných zákonov neupotrebi-
teľné elektronáradie odovzdajte v predajni pri nákupe
podobného náradia, alebo v dostupných zbermých
strediskách určených na zber a likvidáciu elektroná-
radia. Taktôž odovzdané elektronáradie bude zhromaž-
dené, rozrobene a dodané k opäťovnému zhodnoteniu
nepoškodzujúcemu životné prostredie.

ZÁRUKA

Špecifikáciu záručných podmienok nájdete v záruč-
nom liste.

Dátum výroby.

Dátum výroby je zakomponovaný do výrobného čísla
uvedeného na štítku výrobku. Výrobné číslo má formát
AAAA-CCCC-DD-HHHHH , kde CCCC je rok výroby a
DD je mesiac výroby.

Asist®

Asist®

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

My, dovozca

(podľa Zákona č. 22/1997, § 2, odst. e)

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623, Praha 9, ČR
IČO 25632833

prehlasujeme, že výrobok

AE1S55

STOJANOVÁ VRTAČKA

Typ:

Názov:

Technické parametre

Hodnoty napájania	230V~50Hz
Príkon	550W
Otáčky bez záťaže	620-2620min ⁻¹
Sklučovadlo	3-16 mm

splňuje všetky príslušné ustanovenia nasledujúcich predpisov Európskej únie:

EC Machinery Directive (MD)	2006/42/EC
EC Low Voltage Directive (LVD)	2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC
Noise directive (ND)	2005/88/EC

Testovanie výrobku a ES preskúšanie typu vykonala autorizovaná firma:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339, München, Germany
Identification No.: 0123

Vlastnosti a technické špecifikácie výrobku odpovedajú nasledujúcim normám Európskej únie :

EN 61029-1
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN ISO 12100

Výrobok spĺňa požiadavky podľa smernice RoHS (2011/65/EU)

Osoba poverená kompletáciou technickéj dokumentácie:

Alexandr Herda, general manager
WETRA-XT, ČR s.r.o.
Náchodská 1623, Praha 9, ČR

Datum: 2014-05-30

Alexandr Herda, general manager

Praha, 2014-05-30

Preklad originálneho ES PREHLÁSENIA O ZHODE



AE1S55 - ÜTVEFÚRÓ FÚRÓGÉP 550W

Általános biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat figyelmesen olvassa el, jegyezte meg ésőrizze meg.

Figyelem! Az elektromos gépek és szerszámok használata esetén fontos feltartani a következő biztonsági utasításokat az elektromos áram által okozott balesetek, személyi sérülések és a tűz keletkezése veszélyének megállapításának szempontjából. Az „elektromos szerszámok” kifejezés magába foglalja nemcsak az elektromos áram által táplált (kábelben keresztül), de az akumulátorból táplált szerszámokat is (kábel nélkül).

Őrizze meg a figyelmeztetéseket és utasításokat a jövőbeni használathoz.

1. Munkavégzési terület

- a) A munkavégzés területét tartsa tisztán és jó megvilágítva. A rendeltségen és a nem megfelelő megvilágítás gyakran a balesetek okozói. Ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol tűz vagy robbanásveszélylettel járhat. Az elektromos szerszámokban szírkárok, keletkeznek, melyek előreléhetően a porok és gázok gyulladását. Gondoskodjan arról, hogy az állatok ne férjenek hozzá a szerszámhoz.
- c) Az elektromos szerszámok használatakor, akadályozzák meg az illetékeny személyek, főleg a gyerekek bejárását a munkavégzési területről. Ha zavarva vannak a murika közben, elveszthetik a kontrollt a munkatevékenység felett. Semmi esetre se hagyja az elektromos szerszámokat felügyelet nélkül.

2. Biztonsági utasítások elektr. árámmal való munkavégzéskor

- a) Az elektromos szerszám kábelének hálózati csatlakozójának meg kell felelnie az aljzattal. Soha semmilyen körülmeny közzött nem hajtsanak végre módosításokat az elektromos kábelekben. Olyan szerszámra, amely elektromos csatlakozójára védőrétezettel van ellátva, soha ne használjunk elosztót, sem egyéb adaptert. A sértélt hálózati csatlakozók és a megfelelő aljzatok csökkentik az elektromos áram által okozott sérülés veszélyét. A részt vágyi szugubancolt kábelek növelik az elektromos áram által okozott sérülések veszélyét. Álljan az esetben, ha a hálózati kábel megsérül, ezzel cseréljük speciális hálózati kábelre, amelyet a gyártónál, illetve ennek üzleti képviselőjénél szerezhet be.
- b) Övakodjanak a tétesítések érintkezésétől a földelt területtel, például a csővezetékek, központi fűtőrendszer, gázszűrők és hűtőszekrények esetében. Az elektromos áram által okozott sérülések veszélye nagyobb, ha az önére érintkezésben áll a földdel.
- c) Az elektromos szerszámokat ne tegye ki az eső, pára és víz hatásainak. Az elektromos szerszámokhoz sose nyújtan vizes kezelést. Sose mosson folyívóval vagy ne mártás be víz alá az elektromos szerszámokat.

- d) Sose használja az elektromos kábelet más célokra, mint ami a rendeltekéste. Soha ne húzzák vagy hordozzák az elektromos szerszámokat az elektromos kábelükkel. Soha a kábelon keresztül húzzák ki az elektromos szerszám hálózati csatlakozóját az aljzatról. A csatlakozódóig ne húzzák a hálózati fogvályogot. Ügyeljünk, hogy az elektromos csatlakozókábelre ne sértük meg éles, sem forró tárgyal.
- e) Az elektromos szerszámok kizárolgával váltóárammal való működésre voltak gyártva. Mindig ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszámón levő címkén fentírtudott adatokkal.
- f) Sose dolgozzon olyan szerszámmal amelynek sérlőit az elektromos kábelre, vagy a hálózati csatlakozójára, netán leesett vagy másképpen van megsérülve.

- g) Hosszbábító kábel használata esetén mindig ellenőrizze, hogy annak műszaki paraméterei megfelelnek-e a szerszám ismertető címkénél fentírtudott adatoknak. Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, alkalmazzon olyan hosszbábító kábelt, amely alkalmas a szabadban való használatra. Hosszbábító dobok használata esetén tekercse le azokat, hogy megelőzze azuk túmelégedését.

- h) Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben vagy a szabadban használja, csak akkor szabad használni azt, ha az 30 mA-es túláramvédelemtől ellárt áramkörbe van beépítve. /RCD/ védélemmel ellátott áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.

- i) Az elektromos kész szerszámot kizárolag a megmariklásra kialakított szigetelt felületeken tartsa, mivel működésben a vágó- vagy fűrészszerszám rejtett vezetékekkel vagy saját kábelével érinthetéz.

3. Személyek biztonsága

- a) Az elektromos szerszámok használatakor legyenek figyelmesek, maximálisan figyeljenek oda a végzettségi tevékenységre, ami éppen végrehaljának. Oszponszorának a munkára. Sose dolgozzanak elektromos szerszámokkal ha fáradtak, kábtosztak, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt vannak. Egy pillanatnyi figyelmetlenesség az elektromos szerszámok használatakor komoly sérülésekhez is vezethet. Az elektromos szerszámok használatakor a körben ne legyenek, ne igyának és ne dohányozzanak.
- b) Használjanak mindenkorban eszközököt. Mindig használjanak szemvédelmet. Használjon olyan munkavédelmi eszközököt amelyek megfelelnek az adott munkának. A munkavédelmi eszközök, mint pl. a respirátor, bázisnági kábelre csúsztásig talpaztatott, fejvédő vagy hálásvedő, a munkafelületekhez való alkalmazáshoz csökkentik a személyek sérülésének veszélyét.
- c) Övakodjanak a nem szándékos elektromos szerszámok beindításáról. Ne helyezzenek a szerszámot úgy, hogy feszültség alatt van és melynek be-, kikapcsolájan rajtartják az ujjukat. A hálózatba való kapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a be-, kikapcsoló a „kikapcsolt” helyzetben van. A szerszámok áthelyezésére vagy hálózati aljzatba való helyezésre melyeken bek-, kikapcsolóján rajtartják az ujjukat, vagy a be-, kikapcsolójuk a „be-, kikapcsolt” helyzetben van a baleseket okozzává váthat.
- d) A szerszámok bekapcsolására előtt távításban az összes beéülőkultuszt és eszközöket.
- e) Mindig egyszerűbb és stabil állandósban dolgozzon. Csak ott dolgozzon, ahol biztosan elér. Sose beszüti tűz az eréjét és saját képességeit. Ha fáradt, ne használja az elektromos szerszámokat.
- f) Öltözökön megfelelő módon. Használjon munkaruhát. Munkavégzéskor ne hordjon bőr öltözéket és ekszeret. Ügyeljen arra, hogy az On haja, ruhája, kesztyűje vagy más testrésze ne kerüljön közvetlenre az elektromos szerszámok rotációs vagy felforrosodott részeihez.

g) Kapsolja az elektromos berendezést a perekzívóhoz. Ha a berendezés rendekezik perekzívó vagy porleffogó csatlakozóval, gyöződjön meg arról hogy a perekzívó berendezés megfelelően van-e csatlakoztatva, ill. használva. Az ilyen berendezés használata meggyátlóhatja a port által keletkezett veszélyt.

h) A munkadarabot erősen rögzítse. A megmunkáládon munkadarab rögzítése használjon asztalon, szorító vagy satut.

i) Ne használjon semmilyen szerszámot, ha alkohol, drog, gyógyszer vagy más kábító-, függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.

j) A berendezést nem kelthetik ilyen személyek (gyerekek) (kielőírta), akik csökkenteni testi, értelmi vagy mentális képességeikkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és vonatkozó tudásuk, csak abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, illetve a berendezés működtetéséhez megkapták a szükséges utasításokat a biztonságukért felelő személytől. A gyerekekkel felügyelet alatt kell lenniük, hogy a berendezéssel ne játszhassanak.

4. Az elektromos szerszámok használata és karbantartása:

- a) Az elektromos szerszámot bármilyen munkában előfordult probléma, tisztítás vagy használás, tisztítás vagy karbantartás előtt ill. minden áthelyezés esetén vagy használatain kívül minden kapcsolja le az elektromos hálózatról! Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha bármilyen módon megsérült.**
- b) Ha a szerszám furcsa hangot vagy bűzt bocsát ki, azonnal fejeze be a munkát.**
- c) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fog dolgozni, ha olyan fordulatszámot van vele dolgozni amelyre terveztek. Az addit munkára a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő szerszám jól és biztonságosan fog dolgozni abban a munkában amire gyártottak.**
- d) Ne használjon elektromos szerszámot, amelyet nem lehet biztonságosan be- és kikapcsolni a be-, kikapcsolóval. Az ilyen szerszám használata veszélyes. A hibás kapcsolót meg kell javítani az arra szakosodott szervizben.**

- e) Az elektromos szerszámot kapcsolja le a hálózatról még mielőtt módosítaná a beállításait, tartozékaival cserélje el vagy karbantartásával. Ez az inkább körülözés a végletenszűrő beindítás veszélyét.**

- f) A használtsági kivízi elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, amire nem tudnak hozzáérni sem gyerekek, sem tiltételekben személyek. Az elektromos szerszámok a tapasztalatlan felhasználók kezében veszélyesek lehetnek. Az elektromos szerszámokat száraz és biztonságos helyen raktározza.**

- g) Az elektromos szerszámokat tartsa jó állapotban. Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok mozgó részeinek a mozdognaképességét. Ellenőrizze, hogy nem történ-e sérülés a szerszám burkolatán, vagy más részén, amelyek veszélyeztetik az elektromos szerszámok biztonságos működését. Ha a szerszám megsérül, a további használata előtt biztosítás be a javítás. Sok baleset okozza az elektromos szerszámok helytelen karbantartása.**

- h) A vágó szerszámokat tartsák élesen és tiszta. A helyesen karbantartott és kiegészített szerszámok megkönytőlik a munkát, korlátozzák a balesetet és jobban ellenőrizhető a való való kábel.**

- i) Az elektromos szerszámokat, kelleket, munkaeszközöket, stb. használja ezen utasítások alapján és oly módon, amely előn irva van írva a konkret elektromos szerszámokra, figyelembevevő az addit munkafelületeket és az addit típusú munkát. A szerszám használata más célokra, mint amelyekre gyártva voltak veszélyes helyzetekhez vezethet.**

5. Az akkumulátoros szerszámok használata

- a) Az akkumulátor beüzemelése előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló az „0-kikapcsolt” helyzetben van. A bekapcsolt állapotban levő szerszámra való akkumulátor beüzemelése veszélyes helyzetek okozója lehet.**

- b) Az akkumulátor töltésére csak a gyártó által előírt töltőt hozzánia. Más fajta akkumulátor töltő használata tüzezetet idézhet el.**

- c) Csak olyan akkumulátor használjon, amely előírt az addit szerszámhoz. Más fajta akkumulátor töltő használata balesetet, ill. tüzezetet idézhet el.**

- d) Ha az akkumulátor használatai kívül van tárolójá elkülönítve a fémgyűjtőktől, mint például a kapsoló, szorító, kúlcso, csavarok vagy más apró fémgyűjtőkkel amelyek előidezhetik az akkumulátor két kontaktusának összekapcsolását. Az akkumulátor rövidzárláta balesetet okozhat, egési sebeket és tüzezetet idézhet el.**

- e) Az akkumulátorral való bárhányszor kiméletesen. Kíméletlen báránymoddal az akkumulátorról kifolyhat az elektrolit. Kerüljük a közvetlen érintkezést az elektrolittel. Ha mégis érintkezésre kerülünk az elektrolittel, az érintet helyen mossuk le vízzel. Ha az elektrolit a szemünkbe kerül, azonnal menjünk orvoshoz. Az akkumulátor elektrolitje ingerulett vagy egészérüstel okozhat.**

6. Szerviz

- a) Ne cseréljék az egyes szerszámok részeit, ne vegezzenei el maguk javításokat, más módon se nyújtanak bele a szerszámokba. A berendezések javítását bizzuk szakképzett személyekre.**

- b) A termék mindenmü hagyása vagy módosítása a mi vállalatunk belegegyezésre nélkül nem engedélyezett (balesetet idézhet el, vagy kárt okozhat a felhasználónak).**

- c) Az elektromos szerszámokat mindenig certifikált szervizben javítassuk. Csak eredeti vagy ajánlott potalkatrészeket használjanak. Ezze garantálja On és szerszámá biztonságát.**

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A használatba vételt megelőzően olvassa el a jelen Biztonsági utasításokat, majd őrizze meg őket.

! - Ez a jelkép a lehetséges személyi sérülésekre, vagy a szerszám megsérülésének veszélyére hívja fel a figyelmet.

! E kézikönyvben szerepelő utasítások be nem tartása esetén balesetveszély áll fenn.

! A berendezés megfelel az érvényes műszaki előírásoknak és szabványoknak.

! A géppel csak akkor dolgozzon, ha megfelelően rögzítve van a munkaterületéhez!

! Csak megfelelően felhelyezett tokmánnyal, lehajtott forgács elleni védelemmel, biztosított fűrásztallal és jól rögzített fűróval dolgozzon!

! Viseljen védőszemüveget!, ne viseljen kesztyűt (fennáll a kesztyű beakadásának veszélye).

! Csak éles és hibátlan, a megmunkált anyagnak megfelelő fűrókat használjon.

! A munkadarabot soha ne tartsa a kezében, rögzítse azt a munkaasztalhoz satu vagy rögzítő kapocs segítségével. Fűrás közben soha ne közelítsen ujjával a fűróhoz. Ha az anyag váratlanul elmozdulna, sérülést okozhat.

! A fűrőgép bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a tokmánykulcs ki van véve és minden alkatréssz megfelelően rögzítve van.

! Működés közben alkalmazzon a fűrás kiegészítőknek és az adott anyagnak megfelelő sebességet.

! Fűrás közben ügyeljen az egyenletes mozgatásra. A túl gyors mozgatás balesethoz vezethet és a fűrő idő elötti elhasználódását okozhatja!

! A fűrőt a gép működése közben húzza ki, soha sem a gép leállása után.

! A fűrásból származó forgácsokat csak a gép kikapcsolása után távolítsa el. Használjon kefét vagy porszívót!

! Fába történő fűrás esetén csak porszívóval dolgozzon (a fából származó por egészségre ártalmas)!

! Ne használja a fűrőgépet, ha valamely része sérült vagy nem működik megfelelően.

! A fűrőgéptől való távozás előtt minden kapcsolja ki azt, vegye ki a fűrőt és tisztítsa meg a munkaasztalt.

! A fűrőgéptől való távozás előtt blokkolja le az on/off főkapcsolót.

- Használjon zajjal, porral és vibrálással szembeni védfélcszerelést !!!

ŐRIZZE MEG A BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOKAT !!!

LEÍRÁS (A)

Az állványos fűrőgép fák, fémek és műanyagok


fürására alkalmas.

- 1) Főkapcsoló
- 2) Az áttétel burkolata
- 3) Csavas
- 4) Szíjfeszítő csava
- 5) Szíjfeszítő rúd
- 6) Támaszbiztosító tartóelem
- 7) Asztalt biztosítóanya
- 8) Tokmány
- 9) Foglalat
- 10) Biztonsági burkolat
- 11) Emelőkar
- 12) Fűrőszár-emelő
- 13) Fűrás mélység beállító
- 14) Áttétel-alap
- 15) Csavarok
- 16) Motorburkolat
- 17) Alsó támasztartó
- 18) Asztal
- 19) Támasz
- 20) Talapzat
- 21) Motoráttétel
- 22) Csigaáttétel
- 23) Ékszíj

Piktogramok

A termék dobozán található piktogramok:

- a) A hálózat értékei
- b) Bemenő teljesítmény
- c) Fordulatszám üresjáraton
- d) Fűrás sebességek száma
- e) Persely
- f) A felső lemez mérete



ÜZEMELTETÉS ÉS HASZNÁLAT

Az ASIST szerszámcsalád kizárálag otthoni barkácsolásra és hobbi használatra alkalmas.

A gyártó és az importör nem javasolja a szerszámok használatát sem szélsőséges körülmények közepette, sem túlzott terhelés esetén.

Bármilyen további követelmény a gyártó és vásárló közti megegyezés tárgya.

A géppel való ismerkedéshez és kézügyessége fejlesztéséhez használjon hulladék anyagot.

Fűráskor győződjön meg arról, hogy az asztal úgy van beállítva, hogy a fűrőszár az asztalban található nyílással egy tengelyen mozog. Amennyiben a későbbiekben az asztalt az előző pozícióba szeretné visszaállítani, jelölje be a pozíciót a támasz és az asztal előlő oldalán.

! A kifúrandó anyagot minden esetben jó fogja be. Az anyag felfordulása, elfordulása nemcsak hogy rossz furatot, hanem a fűrészár eltörésének megnövelte kockázatát is eredményezi.

A befogott anyag szétforgácsolódásának megelőzése érdekében, valamint a fűrészár hegynének védelme érdekében tartó alátétként használjon egy darab hulladék fát.

Helyezze a kifúrandó anyagot fektetve a fa alátétre és erősítse őket olyan erővel az asztalhoz, hogy az anyag semmiképpen ne fordulhasson el. Támassza alá azokat a szabálytalan alakú kifúrandó anyagokat, amelyeket alakjukból kifolyólag nem erősíthet fektetve az asztalhoz.

A fűrészár-emelő leengedéséhez használja az emelőkart. Lassan nyomja a fűrészárat a megmunkált anyagba.

Az anyag teljes átfúrását megelőzően lassan fúrjon, hogy megelőzze az anyag szétforgácsolódását.

A gép telepítése

Helyezze a készüléket magasan fekvő, szilárd felületre.

Az alsó támasztartó és az anyás csavarok (17) segítségével szerelje a támaszt (19) a talapzathoz (20).

Tolja be az asztalt (18) a támaszra.

Helyezze az áttétel alapot (14) a támasz felső részére. Az alap helyen rögzítéséhez húzza meg a belső hatlap-nyílású csavarokat (15).

Illessze a tokmánykulcsot (8) a tokmányba.

Tolja a biztonsági burkolatot (10) a lehető legmélyebbre a rögzítő kampószögbe és helyezze a csavarokat a lukakba. Húzza meg a csavarokat.

Csavarozza az emelőkart (11) a fűrészár-emelő testébe (12).

Kevés parafinolajjal tartalmazó anyag segítségével távolítsa el a fedetlen fémrésekben található rozsdagyatló olajbevonatot. Ezt követően kenje be ezeket a részeket kenőolajjal.

! Amennyiben hiányoznak a gép bizonyos részei, mindaddig ne telepítse, ne kapcsolja be és ne helyezze üzembe a gépet, amíg nem kerül sor a hiányzó részek jelen leírás szerinti telepítésére.

FIGYELEM ! Az üzembe helyezést megelőzően győződjön meg róla, hogy:

- az asztal könnyen mozgatható;
- hogy a fűrészár-emelő könnyen mozgatható fel-le;
- hogy a gép a bekapcsolást követően nem remeg.

A fűrészár behelyezése és kivétele

Győződjön meg arról, hogy a fűrás mélység beállító (13) menetein található biztosító anyák teljesen be vannak csavarva.

Használja az emelőkart (11) a tokmány (8) kívánt fűrás mélységre állításához. A kívánt fűrás mélységet a fűrás mélység beállítón található nyílakból és a mérőn látható megfelelő értékből vezesse le.

Mindenekelőtt csavarja az alsó biztosítóanyát lefelé mindaddig, amíg el nem éri a gépet található ütközöt, majd csavarja a felső biztosítóanyát lefelé, az alsó biztosítóanya biztosításához.



Az asztal beállítása

Az asztal beállítható magasságú, el- és felfordítható.

A magasság beállítása:

Oldja ki a támaszbiztosító tartóelemet (6).

Állítsa be az asztal (18) kívánt magasságát.

Húzza meg a támaszt biztosító tartóelemet.

Elfordítás

Oldja ki a támaszbiztosító tartóelemet (6).

Forgassa el az asztal (18) a kívánt állásba.

Húzza meg a támaszt biztosító tartóelemet.



Sebesség beállítás

Kapcsolja ki a készüléket, és a sebesség módosítását megelőzően várja meg, amíg a készülék teljesen megáll.

A fordulatszám a fúró átmérőjétől és a munkadarab anyagtól függ.

Távolítsa el a csavart (3) és nyissa fel a burkolatot (2).

Lazítsa meg a szifeszítő csavart (4) és nyomja előre a motorburkolatot (16), ezzel meglazítja az ékszíj feszítését (23). Fogja be a tolórudat (5) a tolórúd csavarjának meghúzásával.


A burkolat belséjében ábrázolt kombinációk valamelyikét alkalmazva helyezze fel az ékszíjat a csigaáttételre (22) és a motoráttételre (21).

Lazítsa meg a tolórúd csavarját és nyomja hátra a motorburkolatot, ezzel feszítve meg az ékszíjat.

Fogja be a tolórudat a tolórúd csavarra.

Csukja le a burkolatot és húzza meg a csavarokat.

A sebességet a kifúrandó anyag függvényében állítsa be, továbbá állítsa be a furatátmérőt.



Bekapcsolás

Nyomja meg a zöld „I” bekapcsolás gombot. A motor elindul.

Kikapcsolás

Nyomja meg a piros „0” kikapcsolás gombot. A motor leáll.

FIGYELEM! A leálló fűró balesetet okozhat! Várja meg, míg a motor teljesen leáll!



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

! Tisztítás és karbantartás előtt minden húzza ki a fűrőgép csatlakozókábelét a csatlakozódugóból.

Az állványos fűrőgép nem igényel semmilyen különleges karbantartást.

Rendszeresen ellenőrizze a szerszám sértetlenségét. A szerszámot gyermekek elől elzárva, száraz helyen tárolja.

A szerszám egyetlen részét se tisztítsa kemény, éles vagy érdes eszközzel.

Kenés

Háromhavonta egyszer állítsa a fűrás mélységet maximumra, és kenje be finoman a fűrészárat olajjal

Tárolás, ha huzamosabb ideig nem használja

A szerszámokat ne tárolja olyan helyiségeben ahol magas hőmérsékletnek vannak kitéve.

Ha lehetséges, a berendezéseket állandó hőmérsékletű és páratartalmú helyen tartsuk.

Észlelt hibák

Ha bármilyen probléma készüléket, és minden húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

A készülék használatakor a következő hibák léphetnek fel:

Hibák	Okai	Hibák javítása
fokozott zajszint	1. nem megfelelő ékszíj feszességét 2. száraz tengely 3 laza kerék tengely vagy tárca	1 szifjeszességet 2 Kenje tengely 3. Húzza meg a csavarokat a tárca
Tipp ég vagy dohányzík	1 rossz sebesség 2. tonpa fűró 3 hibás kenés 4-forgás 5. felhalmozott sok zsetont	1 készlet sebesség 2. élesíteni fűró 3 A megfelelő kenés 4. Állítsa be a műveletet 5 Vegye ki a vas részcsékk
túlzott rezgés	1. ivelt fűró 2 kopott orsó csapágy 3. nem csatlakozik megfelelően fűró 4. nem csatlakozik megfelelően tokmány	1. Helyezze fűró 2. Cserélje ki a csapágyat orsó 3. Csatlakoztassa a fűró helyesen 4. Csatlakoztassa a tokmány helyesen
Fűrő elakad a munkadarab	1. nem megfelelően beállított 2 rossz takarmány 3 rossz sebesség	1. Használja a megfelelő alelnöke 2. Használja a megfelelő takarmány 3. Állítsa be a megfelelő sebességet
A motor megfelelően működik, fűró nem forog	1 laza óv	1. Ellenőrizze és húzza meg az óv

TECHNIKAI ADATOK

Bemenő feszültség	230 V
Bemenő fordulatszám	50 Hz
Bemenő teljesítmény	550W
Üresjárati fordulatszám	620-2620 min-1
A felső lemez mérete	190 x 190 mm
Alap méretek	314 x 210 mm
Távolság orsó oszlop a Max. támaszmagasság	130 mm-es fűróval 480mm
Forgatás az asztal körül a pole fűró	360°
Dőlésszögének beállítása munkaasztal	+/- 45°
Persely	3-16 mm
Orsó elmozdulása	65 mm
Sebesség fűrás	5
Teljes magasság	840 mm
Tömeg	32 kg

A védelem osztálya

I.

EN 61029 szerint mért hangnyomásszint :
LpA (hangnyomás) 65 dB (A) KpA=3
LWA (hangteljesítmény) 78 dB (A) KwA=3

Tegye meg a megfelelő intézkedéseket hallása megőrzése érdekében !

Ha az akusztikus nyomás meghaladja a 80 dB (A) szintet, minden használjon fülvédőt

EN 61029 szerint mért effektív gyorsulás
<2,5 m/s² K=1,5

! FIGYELMEZTETÉS: Az el. kezi szerszám aktuális használatakor a vibráció kibocsátásának értéke eltérhet a deklarált értéktől attól függően, hogy milyen módon van a szerszám használva a következő feltételek szerint:

Az el. szerszám használatának módja és a vágandó vagy fúrandó munkaanyag fajtája. A szerszám állapota és karbantartásának módja. A használandó tartozék helyes megválasztása s megfelelő állapot és élesség bebiztosítása. A markolat fogásának szilárdsága, antivibrációs berendezés használata. Az el. szerszám megfelelő használata a számára tervezett céla és a gyártó utasítása szerinti munkamenet betartása.

Ha ez a szerszám nem megfelelően van használva, kéz-váll bizsergés szindrómáját válthatja ki.

! FIGYELMEZTETÉS: A pontosítás céljából figyelembe kell venni a vibráció hatásának szintjét konkrét használati feltételeknél az üzemelési folyamat minden részében, mint amilyen az időtartam, ha az el. szerszám az üzemelési időtartamon kívül kikapcsolt és ha üresen fut a gép vagyis nem végez munkát. Ez jelentősen csökkentheti az exponíció szintjét a egész munka folyamat alatt.

Minimalizálja a rezgés befolyásolás kockázatát, használjon éles vésőt, fűrőt és kést.

A szerszám fenntartása ezen utasításokkal összhangban történjen és biztosítsa az alapos kenést (ha megkövetelik).

A szerszám redszeres használatakor invesztáljon antivibrációs tartozékba.

A szerszámot ne használja alacsonyabb mint 10°C hőmérsékletnél.

A munkáját úgy tervezze meg, hogy a magas rezgést produkáló el. szerszámmal való munkát több napra bontsa fel.

A változtatás jogát fenntartjuk!

KÖRNYEZETVÉDELEM

HULLADÉKKEZELÉS



Az elektromos szerszámot, annak tartozékait és csomagolását, kérjük, adjá át a környezetet nem károsító újrahasznosításra.

Az elektromos szerszámot ne dobja a háztartási

hulladékba!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékkal szóló WEEE európai irányelv (2012/19/EU) és annak nemzeti törvényekbe való áltületése szerint a használhatatlan elektromos szerszámokat adja le hasonló eszköz vásárlásakor az eladónál, vagy az elektromos szerszámok gyűjtésére és megsemmisítésére kialakított hulladékgyűjtők valamelyikében. Az így leadott elektromos eszközök az összegyűjtés, ill. szétszerelés után átadásra kerülnek a környezetet nem károsító újrahasznosításra.

GARANCIA

A garancia-feltételek részletezése a garancialevélben található.

A gyártás időpontja

A gyártás időpontja kiolvasható a termék címkéjén található gyártási számból. A gyártási szám formátuma AAAA-CCCC-DD-HHHHH ahol CCCC a gyártási év és a DD a gyártási hónap.

Asist®

Asist®

ES MEGEGYEZÉSI NYILATKOZAT

My, forgalmazó

(törvény alapján no. 22/1997, § 2, bekezdés. e.)

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623, Praha 9, ČR

IČO 25632833

Kijelentjük, hogy a gyártmány

Tipus:

AE1S55

Megnevezés:

ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP

Tehnikai paraméterek:

A hálózat értékei	230V~50Hz
Bemenő teljesítmény	550W
Üresjáratú fordulatszám	620-2620min-1
Persely	3-16 mm

megfelel az összes Európai vállalat által kiadott követelménynek a következők alapján:

EC Machinery Directive (MD)	2006/42/EC
EC Low Voltage Directive (LVD)	2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC
Noise directive (ND)	2005/88/EC

A gyártmány tesztelését és ES típus ellenőrzését végző autorizált cégt:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339, München, Germany
Identification No.: 0123

A gyártmány tulajdonságai és technikai specifikumai a következő EU normáknak felel meg:

EN 61029-1
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN ISO 12100

A termék megfelel a RoHS (2001/65/EU) előírásainak.

Személy, mely a technikai dokumentáció összegzésével van megbízva:

Alexandr Herda, vezérigazgató
WETRA-XT, ČR s.r.o.
Náchodská 1623, Praha 9, ČR

Dátum: 2014-05-30

Alexandr Herda, vezérigazgató

Praha, 2014-05-30

Az eredeti ES MEGEGYEZÉSI NYILATKOZAT fordítás

ZÁRUČNÍ LIST - CZ

Záruční podmínky

1. Na uvedený výrobek zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, ČR s.r.o. 24 měsíců záruku od data prodeje. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na věci poškozené opotřebením nebo nesprávnou manipulací v rozporu s návodem k použití. Životnost baterie je 6 měsíců od data prodeje.
2. Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadních - poškozených částí.
3. Vzhledem k tomu, že nářadí ASIST je určeno pouze pro domácí - hobby použití, výrobce ani dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmírkách a pro podnikatelskou činnost.
4. Záruka nemůže být uplatněna na škody a závady zaviněné neoborným zacházením, přetížením, použitím nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovolané osoby a přirozeným opotřebením. Záruka se také nevztahuje na poškození z důvodu jiného použití výrobku, než na jaký je určen.
5. Dovozce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neoborným zacházením a obsluhou s tímto výrobkem.
6. V případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník prokáže zakoupení výrobku, kde bývá vyznačeno: datum prodeje, typové označení výrobku, sériové číslo, razítka prodejny a podpis prodávajícího. Z důvodu rychlejšího vyřízení reklamace a snadnější identifikaci výrobku doporučujeme nechat si vyplnit záruční list, který je součástí průvodní dokumentace.
7. Doporučujeme nářadí zaslat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku (eventuálně kopí). Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční list. Výrobek zaslávejte v pevném obalu (doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek), zabráněte tím případnému poškození při transportu.
8. Reklamací uplatnět u prodejcu, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek nebo nářadí v záruční opravné.
10. Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovananého výrobku zjištěno, že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku a reklamace bude tudíž zamítnuta, bude oprava provedena na náklady majitele výrobku, a to pouze v případě pokud o ni požádá.



11. Společnost WETRA-XT, ČR s.r.o. nabízí zákazníkům možnost prodloužení záruky až na 36 měsíců. K získání nároku na tuto prodlouženou záruku nad rámec zákonní záruční doby (24 měsíců) je nutné splnit následující podmínky:
 - a) Před vypršením zákonní záruční lhůty si nechat funkční výrobek bezplatně prohlédnout v autorizovaném servisu. Plně funkční výrobek musí být doručen do servisního střediska v období od 21 měsíců do 24 měsíců od data nákupu výrobku.
 - b) K této bezplatné záruční prohlídce za účelem prodloužení záruční doby je zákazník povinen se prokázat originálem tohoto záručního listu potvrzeného prodejcem. V záručním listu musí být čitelně uvedeno datum koupe výrobku, typové označení a seriové číslo výrobku. Současně se záručním listem je nutné předložit originál stvrzenky o koupi zboží.
 - c) Plně funkční výrobek musí být doručen k servisní prohlídce čistý a kompletní tz. včetně všech součástí a příslušenství.
 - d) Po provedení servisní prohlídky bude zákazníkovi v záručním listu potvrzen nárok na bezplatnou prodlouženou záruku o jeden rok.
 - e) Dopravu ze servisu k zákazníkovi zajišťuje výrobce na náklady zákazníka.

Výrobek:

Typ:	Seriové číslo:
Razítka a podpis:	Datum prodeje:

Záznamy opravny:

Doporučujeme při uplatnění reklamace předložit doklad o zakoupení výrobku nebo případně záruční list.

Vyrobeno pro **Wetra group** v PRC.

Sběrné místo pozáručního servisu:

**Wetra - XT, servis nářadí ASIST
Areál Moravolen
Janáčkova 760/4
790 01 Jeseník**

ZÁRUČNÍ LIST - SK

Záručné podmienky

1. Na uvedený výrobok zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, SR s.r.o. 24 mesiacov záruku od dátumu predaja.
Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na veci poškodené opotrebovaním alebo nesprávnou manipuláciou v rozpore s návodom na použitie. Životnosť batérie je 6 mesiacov od dátumu predaja.
2. Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo výmenu chybnych - poškodených časťí.
3. Vzhľadom k tomu, že náradie ASIST je určené výhradne pre domáce – hobby použitie, výrobca ani dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pre podnikateľskú činnosť.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody a závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávneho príslušenstva, mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby a prirodzeným opotrebením.
5. Záruka sa tak tiež nevzťahuje na poškodenia z dôvodu iného použitia výrobku, než na aký je určený.
6. Dovozca ani predajca nezdovodňujú za škody spôsobené neodbornými zaobchádzaniami a obsluhou s týmto výrobkom.
7. V prípade uplatňovania reklamácie je nutné predložiť doklad o zakúpení výrobku, kde musí byť vyznačený dátum predaja, typové označenie výrobku, číslo série, razítko predajne a podpis predávajúceho.
Z dôvodu čo najskôršieho vybavenia reklamácie a jednoduchej identifikácie výrobku doporučujeme nechať si vyplniť záruční list, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie.
8. Náradie zasielajte do záručnej opravy s vloženým dokladom o zakúpení výrobku (prípadne kópiu dokladu).
Z vyššie uvedených dôvodov doporučujeme priložiť vyplnený záruční list.
Výrobok zasielajte v pevnom obale, (doporučujeme pôvodný obal ktorý je prispôsobený na veľkosť a tvar výrobku) zabrániť tým prípadnému poškodeniu pri preprave.
9. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, kde ste výrobok alebo náradie zakúpili.
10. Záručná doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej je výrobok alebo náradie v záručnej oprave.
Pokial bude servisným technikom pri kontrole reklamovaného výrobku zistené, že závada bola zpôsobená nesprávnym použitím výrobku a reklamácia bude tým pádom zamietnútá, bude oprava prevedená na náklady majiteľa výrobku, a to iba v prípade ak o to požiadate.



11. Spoločnosť WETRA-XT, ČR s.r.o. ponúka zákazníkom možnosť predĺženia záruky až na 36 mesiacov. K získaniu nároku na túto predĺženosť záruky nad rámec zákonnej záručnej doby (24 mesiacov) je nutné splniť nasledujúce podmienky:
 - a) Pred vypršaním zákonnej záručnej lehoty si nechať funkčný výrobok bezplatne prehliadnúť v autorizovanom servise. Pline funkčný výrobok musí byť doručený do servisného strediska v období od 21 mesiacov do 24 mesiacov od dátumu nákupu výrobku.
 - b) Pri tejto bezplatnej záručnej prehliadke za účelom predĺženia záručnej doby je zákazník povinný sa prekázať originálom tohto záručného listu potvrdeného predajcom. V záručnom liste musí byť čitateľne uvedené dátum kúpy výrobku, typové označenie a sériové číslo výrobku. Súčasne zo záručním listom je nutné predložiť originál dokladu o zakúpení výrobku.
 - c) Pline funkčný výrobok musí byť doručený k servisnej prehliadke čistý a kompletne tz. včítane všetkých súčastí a príslušenstva.
 - d) Po prevedení servisnej prehliadky bude zákazníkovi v záručnom liste potvrdený nárok na bezplatnú predĺženosť záruky o jeden rok.
 - e) Dopravu zo servisu k zákazníkovi zaistuje výrobca na náklady zákazníka.

Výrobok:

Typ:	Sériové číslo:
Razítko a podpis:	Dátum predaja:

Záznamy opravovne:

Bez predloženia dokladu o zakúpení výrobku, nebude na prípadné reklamácie braný zretel!

Vyrobené pre **WETRA-XT Group** v P.R.C..

Zberné miesto pozáručného servisu, dovozca::

WETRA – XT, SR s.r.o.
Nám. A. Hlinku 36/9
017 01 Považská Bystrica

JÓTÁLLASI BIZONYÍTVÁNY - H

A jótállási feltételek.

1. Az adott ASIST márkkaljú termékre a Wetra – XT, HU Kft. társaság 12 hónap garanciát nyújt az értékesítés napjától számítva. Garancia 12 hónap nem számít, sérült a nem megfelelő kezelés vagy kopás ellenétes utasításokat. Az akkumulátor élettartama 6 hónap a vásárlás napjától.
2. E garancia tartalmazza a hibás - sérült részek törlesztés mentes javítását, illetve cseréjét.
3. Figyelemmel arra, hogy az ASIST szerszámok házi – hobbi célra vannak tervezve, sem a gyártó, sem az importör nem ajánlják a szerszámokat szélsőséges feltételek között, magas igénybevétel mellett használni.
4. A garancia nem vonatkozik olyan meghibásodásokra és károkra, amelyeket szakszerűtlen használattal, vagy túlerhelés okozott, továbbá a nem megfelelő tartozékok használata, mechanikus sérülés vagy avatlatlan személy beavatkozása okozott, illetve a természetes elhasználódásra. A garancia szintén nem vonatkozik a termék, az eredeti rendeltetésétől eltérő, más célra való használatról származó sérülésre.
5. Sem az importör, sem az értékesítő nem felel a szakszerűtlen használat és kezelés okozta károkért.
6. A reklamáció érvényesítése esetén be kell mutatni azt a bizonnyalatot, amellyel az ügyfél igazolja a termék megvásárlását. A bizonnyalon szerepelnie kell a következőknek: eladás dátuma, a termék típusjelölése, sorozatszáma, az értékesítőhely pecsétje és az eladó aláírása.
7. A reklamáció lehető leggyorsabban intézése érdekében, valamint a termék egyszerű azonosítása céljából ajánljuk a garanciális levél kitöltését, amely a kísérő dokumentáció része.
8. A szerszámokat garanciális javításra, együttes a rendesen kitöltött beszerzési bizonnyalattal (esetleg ennek másolatával) együtt küldjük. A fenn említett okokból ajánljuk mellékelní a garanciális levelezést is. A termékkel kemény csomagolásban kérjük küldeni (legjobb ha az eredeti csomagolásban, amely megfelel a termék alakjának és méretének), hogy meggyójtjuk a sérülését a szállítás folyamán.
9. A reklamációt annál az értékesítőnél kell érvényesítene, ahol termék, vagy a szerszám megvásárlásra került.
10. Ha a reklamált termék ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a meghibásodást a termék helytelen használata okozta és ezért a reklamáció elutasításra kerül, a javítás költségeit a termék tulajdonosa köteles megfizetni, amennyiben kéri a javítást.



11. A WETRA-XT, HU KFT. társaság Ügyfelei számára akár 36 hónapra növeli a garanciális időszakot. A törvény által meghatározott garanciális időn (12 hónap) felül meghosszabbított garanciára való jogosultság megszerzéshez a következő feltételeket kell teljesíteni:
 - a) A törvény által meghatározott garanciális idő lejárta előtt szakszervizben átnézettel a funkcionális terméket, amit ingyen biztosítunk. Teljesen működőképes termék kell szállítani a szolgáltató közötti időszakban 10 hónapról 12 hónapra a vásárlás napjától.
 - b) A garanciális idő meghosszabbítása érdekében elvégzett ingyenes garanciális ellenőrzésnél az ügyfél köteles bemutatni ezen garancialevelek eladó által igazolt eredeti példányát. A garancialevélben olvashatóan szerepelnie kell a termék vásárlása időpontjának, a termék típusjelölésének és sorozatszámának. A garancialevél mellett be kell mutatni a termék megvásárlását igazoló bizonnyalat eredetijét.
 - c) Teljesen működőképes terméket tisztán és kompletta állapotban, azaz az összes alkatrésszel és tartozékkal együtt kell átadni az ellenőrzésre.
 - d) A szervizben elvégzett ellenőrzés után az ügyfél számára a garancialevélben igazoljuk az tartó ingyenes meghosszabbított garanciára való jogosultságát.
 - e) Közlekedési szolgáltatás az ügyfél által az importőrnek az ügyfelet terhelő.

Temék:

Tipus:	Sorozatszám:
Bélyegző és aláírás:	Eladás dátuma:

Szervis bejegyzése:


A beszerzési bizonnyal benyújtása nélkül, az esetleges reklamációk nem lesznek figyelembe véve !!!
A **WETRA-XT Group** részére gyártva P.R.C.-ben.

A garancián túli javítások gyűjtőhelye, importör:

**Wetra-XT, HU Kft.,
Ipari park északi terület Pf.: 62
2330 Dunaharaszt**

CZ- Seznam částí		SK- Zoznam časti	H - Reszek jegyzéke
No.	Název	Názov	Elnevezés
1	Sklíčidlo	Sklučovadlo	Persely
2	Hřídel	Hriadeľ	Tengely
3	Ložisko	Ložisko	Csapágy
4	Pouzdro	Púzdro	Tok
5	Podložka	Podložka	Alátét
6	Ložisko	Ložisko	Csapágy
7	Pojistný kroužek	Poistný krúžok	Biztosító karika
8	Ložisko	Ložisko	Csapágy
9	Ložisko	Ložisko	Csapágy
10	Hřídel	Hriadeľ	Tengely
11	Pojistný kroužek	Poistný krúžok	Biztosító karika
12	Kolečko - Řemenice	Koleso - Remenica	Kerék - Szijtárcsa
13	Upevnovací blok	Upevňovací blok	Rögzítő blokk
14	Matici	Matica	Anyacsavar
15	Ozubení	Ozubenie	Fogazás
16	Spodní držák podpěry	Spodný držiak podpery	Alsó támasztartó
17	Řemen	Remeň	Szíj
18	Kolečko - Řemenice	Koleso - Remenica	Kerék - Szijtárcsa
19	Matici	Matica	Anyacsavar
20	Motor	Motor	Motor
21	Šroub	Skrutka	Csavar
22	Podložka	Podložka	Alátét
23	Tlumič nárazu	Tlmič nárazov	Lengéscsillapító
24	Tyč napínání řemenu	Tyč napinania remeňov	Szíjfeszítő rúd
25	Pružina	Pružina	Rugó
26	Otočný knoflík	Otočný gombík	Gombot
27	Matici	Matica	Anyacsavar
28	Kryt	Kryt	Köpeny
29	Matici	Matica	Anyacsavar
30	Šroub	Skrutka	Csavar
31	Klínek	Kliniek	Ékkel
32	Klínek	Klinek	Ékkel
33	Podložka	Podložka	Alátét
34	Otočný knoflík	Otočný gombík	Gombot
35	Objímka	Objímká	Tokja
36	Štítek	Štítk	Címké
37	Ochranný kryt kabelu	Ochranný kryt kábla	Köpeny
38	Kryt	Kryt	Köpeny
39	Přípojný kabel	Pripájaný kábel	Csatlakozkábel
40	Matici	Matica	Anyacsavar
41	Pouzdro	Puzdro	Ujj
42	Pružina	Pružina	Rugó
43	Držák	Držiak	Tartó
44	Klínek	Klinek	Ékkel
45	Pouzdro	Púzdro	Tok
46	Přidržovací rameno	Pridržiavací rameno	Rögzítő szalag
47	Uzávěr rukojeti	Uzáver rukoväte	A markolat zárja
48	Hřídel	Hriadeľ	Tengely
49	Podložka	Podložka	Alátét
50	Šroub	Skrutka	Csavar

CZ- Seznam částí		SK- Zoznam časti	H - Reszek jegyzéke
no.	Název	Názov	Elnevezés
51	Podložka	Podložka	Alátét
52	Kryt	Kryt	Kópeny
53	Podstavec	Podstavec	Talapzat
54	Podložka	Podložka	Alátét
55	Šroub	Skrutka	Csavar
56	Sloup	Stĺp	Oszlop
57	Kolík	Kolík	Gombostú
58	Objímka	Objímka	Tokja
59	Klika	Kľuka	Kézi forgattyú
60	Držák	Držiak	Tartó
61	Šroub	Skrutka	Csavar
62	Podložka	Podložka	Alátét
63	Stůl	Stôl	Asztal
64	Štítek	Štítok	Címke
65	Přidržovací rameno	Prídržiavacie rameno	Rögzítő szalag
66	Šroub	Skrutka	Csavar
67	Rukojet'	Rukováť	Markolat
68	Mikrospináč	Mikrosprínač	Mikrokapsoló
69	Šroub	Skrutka	Csavar
70	Ochranný kryt	Ochranný kryt	Kópeny
71	Klíč	Kľúč	Kulcs





www.wetra-xt.com

